

NL : Benodigdheden : Montagesteun en **groen** gemarkeerd zakje met montagemateriaal.
 GB : Required parts : Mount and **green** marked bag containing fixing material.
 D : Benötigte Teile : Halter und **grün** markierter Beutel mit Befestigungsmaterial.

STAP/STEP/SCHRITT 1



A-07

Nr 1

Nr 2



NL : Kies de gewenste positie, max. 5Nm
 GB : Select the desired position, max. 5Nm
 D : Wählen Sie die gewünschte Position, max. 5Nm

STAP/STEP/SCHRITT 2



NL : Monteer de bouten volgens links staande afbeelding.
 GB : Fit the bolts according to the drawing to the left.
 D : Montieren Sie die Schrauben anhand der linken gezeigten Abbildung.

STAP/STEP/SCHRITT 3



NL : Draai de bouten vast.
 GB : Tighten the bolts.
 D : Schraube anziehen.

STAP/STEP/SCHRITT 4



NL : Monteer het tussendeel , draadbus links.
 GB : Fit the intermediate part, stem nut left.
 D : Montieren Sie den mittleren Teil, links Gewindebuchse.

STAP/STEP/SCHRITT 5



NL : Monteer bout M5-10. Max 5Nm
 GB : Install bolt M5-10. Max 5Nm
 D : Montieren Sie die M5-10. Max 5 Nm

STAP/STEP/SCHRITT 6



NL : Monteer bout M5-45.
 GB : Install bolt M5-45.
 D : Montieren Sie die M5-45.

STAP/STEP/SCHRITT 7



NL : Monteer de montageplaat aan het draaideel.
 Max 5Nm
 GB : Attach the mounting plate to the rotating part.
 Max 5Nm
 D : Befestigen Sie die Montageplatte an dem rotierenden Teil. Max 5Nm

STAP/STEP/SCHRITT 8



NL : Stel de hellingshoek in en draai de bout aan.
 Max. 5Nm
 GB : Adjust the viewing-angle and tighten the bolt.
 Max. 5Nm
 D : Gewünschten Blickwinkel einstellen und die Schraube mit Max. 5Nm anziehen.